

Phase du processus	poste	Exposition aux dires des experts	Exposition aux dires du patient
Bureau d'étude	Dessinateur	fluides de coupe, huiles d'origine pétrolière, amiante, fumée d'oxyde de fer, amiante	Ras ou Odeur forte d'alumine
	Projeteur	amiante	ras
Entretien	Agent d'entretien	Amiante, silice, fumée de soudage, HPA	Graisses, poussières métalliques, amiante
Direction et gestion	Comptable	solvants chlorés, amiante, HPA, gaz diésel	trichloréthylène
	Dactylographe	ras	ras
	Gérante restauration d'entreprise	Bois, amiante	Amiante
	Responsable administratif des ventes	ras	ras
Transport	Coursier	HPA, amiante, silice	ras
Surveillance	Chef d'équipe ou contremaître ou chef d'atelier	Ras ou silice, amiante, cadmium, HPA, solvants chlorés, cobalt (métaux lourds)	Ras ou amiante, trichloré éthylène, acier, fonte, bronze, solvants, lubrifiants, poussières métalliques, huiles solubles, aluminium
<u>Moulage et noyautage</u>	Démouleur - Décocheur	Silice, HPA, Amiante	Sable, poussière de fonte
	Fondeur	HPA, amiante, silice, amines aromatiques ou ?	Ras ou Amiante, sable, or, argent, poussières, fumée de fonte, poussière de carbone, chaleur
	Montage-ferrage	Poussière métalliques	Poussières
	Moulage - démoulage	Amiante, HPA, amines aromatiques, silice	bronze
	Mouleur	HPA, amiante, silice	Ras ou Odeur de soufre, terre, sable
	Noyauteur	silice, amiante, HPA, amines aromatiques, formol, huiles et noir de carbone, métaux, poussières de métaux	Ras ou Plomb, cuivre, odeurs de fonte chaude, poussières de fonte et de terre, sable, fortes odeurs de gaz, amiante
<u>Production des métaux :</u>	Chaudronnier-tuyauteur	amiante, fumées de soudage, HPA, poussières métalliques	ras
	Chauffeur de four	amiante, HPA	amiante
	Coquilleur	? ou silice, amiante, HPA, formol	Odeurs et poussière de coke, aluminium, alpax, zamak, sable
	Forgeron	amiante, silice, HPA	Poudre pour décoller les pièces
	manoeuvre	HPA, amiante, silice	ras

Phase du processus	poste	Exposition aux dires des experts	Exposition aux dires du patient
	Ouvrier ou ouvrier de fonderie	Ras ou Amiante, plomb, solvants chlorés, benzène, HPA	Amiante, alu, vapeur
	Ouvrier métallurgiste	Amiante, HPA, poussière métallique, huile, solvants chlorés	Ras, fumées et d'odeurs, produits liquides lubrifiants
	ouvrier, posté à la forge ou ouvrier (forge et dégraissage)	vapeur acide, solvants chlorés, HPA, amiante	Forte chaleur ou ras
	Plasturgiste	Ras	ras
	Sableur-coquilleur	silice, amiante, HPA, formol	Sable, poussière de fonte
	tuyauteur	? ou solvants chlorés, acide chlorhydrique	Huile, acide, eau, fer, alu, cuivre, trichloréthylène,
<u>Première transformation des métaux :</u>	Ajusteur	Ras ou silice, acide fort, poussières métalliques, HPA, amiante, vapeurs de dégradation du PVC, carburant et dérivés, résines, formol? fumée de soudage, solvants chlorés, benzène	Ras ou Acide sulfurique, sel de cyanure, oxyde de plomb, vapeurs de plastique, poussières de fer et d'émeri, amiante, huiles de coupe, poudre émeri, tungstène
	Carrossier	benzène	essence
	Chaudronnier formeur fer et cuivre	amiante, fumée de soudure, fer, graisse brûlée	Fumée de soudage, de graisse, peinture
	Cisailleur	fumée de soudage	Huile de récupération
	Ebarbeur	Silice, amiante, HPA, amines aromatiques	Ras ou poussière aluminium
	Ebarbeur mouleur	Silice, amiante, HPA, amines aromatiques	ras
	Emailleur	amiante, silice	ras
	Mouleur flexible=ébarbeur	silice, amiante, HPA, amines aromatiques, poussières métalliques	ras
	Manœuvre	Amiante, HPA,	Ras ou amiante, aluminium, fumée de soudage, poussière métallique
	Manœuvre métallurgiste ouvrier	HPA, amiante amiante, HAP, acides minéraux ou ras	Poussières métalliques cuivre, en alu, en bronze, Graisse, Odeurs de graisse brûlées, Poussières métalliques, Bains d'acide pour tremper les tubes ou ras

Phase du processus	poste	Exposition aux dires des experts	Exposition aux dires du patient
	ouvrière de fabrication	poussières métaux, acides, huiles de coupe, trichloréthylène	or, cuivre, argent, fer, métaux ferreux, acide nitrique ou chlorhydrique, huile chaude, Vapeurs d'huile, brouillards d'huile
	Ouvrier tirage	? ou HPA	ras
	Ouvrier sur machine	HPA, solvants chlorés	huile et solvants (trichloréthylène), Fumées, odeurs d'huile.
	Ouvrier métallurgiste	Plomb, solvants chlorés, benzène	Alu, plomb, trichloréthylène,
	Ouvrier spécialisé 1 ^{er} cat	Acides minéraux	Vapeur, poussière, rouille
	Tôlier	?	ras
	Tôlier chaudronnier	amiante, fumée de soudure, fer, graisse brûlée, HAP, poussière métallique	Fumées, odeurs, fumées de graisse, amiante
	Tôlier soudeur	poussières métalliques, fumées de soudage, HAP, fumées de diesel, amiante	Poussière, fumées de soudage, trichloréthylène (très peu)
	Tourneur	HPA, solvants chlorés, cobalt (métaux durs), poussières métalliques, amiante, fumée de soudage, silice, formol	Eau soluble, fonte, ferraille, bronze, aluminium, fumées, huiles chaudes, poussières métalliques, odeurs de fonte chaude et d'huile,
	Tourneur fraiseur	HPA, poussière métallique, amiante	ras
	Tourneur en mécanique = prof 1 ^{er} cat, 2 ^{er} cat	HPA, solvants chlorés, cobalt (métaux durs) ou ras	Lubrifiant, peu de vapeur, tungstène, huiles minérales ou ras
	Tourneur rectificateur	ras	bronze
	Tréfileur	amiante, fumée de soudage, HPA	ras
Contrôle de fabrication	Chimiste métallurgiste	silice, amiante	ras
	Manœuvre métallurgiste	HPA, amiante	ras
	Ouvrière de pesage	ras	ras
	Ouvrier OS2 et P1	silice, amiante, acides minéraux	Ras ou potasse, avec émanations de vapeurs, de la poussière, de la rouille
Manutention	Conducteur de pont roulant	silice, amiante, poussières métalliques	poussière
	Grutier	silice, amiante, poussières métalliques	poussière
	ouvrier	ras	Ras ou poussière
	Pontonier	amiante, silice, HPA	Ras, émanation, poussières

Phase du processus	poste	Exposition aux dires des experts	Exposition aux dires du patient
Conditionnement	Manutentionnaire/manœuvre	HPA, benzène, chrome, poussières métalliques	Fonte, acier, fumée
	Ouvrier de conditionnement	amiante	amiante
Installation	Manœuvre- fondeur	silice, amiante, formol, HPA	Ras ou Chaleur, fumée
	Mécanicien ajusteur Soudeur	amiante, poussières, fumée de soudage, solvants chlorés, benzène	Amiante ou ras
		amiante, poussières, fumée de soudage, solvants chlorés, benzène	Oxyde de plomb, amiante
maintenance	Agent d'entretien	amiante	Graisse, poussière métallique
	dépanneur machine outils	silice, amiante, HAP	ras
	Entretien fonderie	Amiante, silice, fumée de soudage, HPA	amiante
	Maçon de convertisseurs	silice, amiante, HAP	Poussière, odeur de brique réfractaire et à l'odeur de goudron
	Ouvrier Opérateur soudeur	amiante, fumée de soudure, poussière de fer	poussières et d'odeurs de fonte, poussières de métal, de fumées, de chaleur, amiante, odeurs d'huiles de soudure
	Technicien de maintenance	cadmium, silice, amiante, acide	Inox (atelier de nitrate d'argent) Acide nitrique Cf Kodak Platine : acide nitrique + acide chlorhydrique, cyanure d'argent, or, cadmium, à la poussière de silice, amiante (tresses et joints).
entretien	ouvrier posté au décapage et dégraissage des pièces, après la cuisson	?	Huiles, acide, eau, trichloréthylène, fumée, graisse
	Poste entretien	Amiante, silice, HPA	Ras
	Poste décapage	Solvants chlorés, acide chlorhydrique	Acide, trichloréthylène
Autres	Electricien	amiante, cadmium	Ras ou Amiante, or, argent, bronze, huile, lubrifiant, platine, étain
	Maçon	amiante, silice, HPA	?
	Manœuvre	silice	ras
	Peintre au pistolet	HPA, benzène, chrome, poussières métalliques	Tergol, white spirit

Phase du processus	poste	Exposition aux dires des experts	Exposition aux dires du patient
	Plombier-chauffagiste	amiante	amiante
Magasin	Cariste	amiante, silice, HPA, formol	Poussière de terre chaude, fonte, poussière de métal, odeur de résine, odeur de colle
	magasinier	amiante	Chlore en poudre, fumées toxiques, titane, cuivre, bronze
	Préparateur de commande	amiante, poussière de fer	poussière

Ras : rien à signaler

Zone verte : correspondance entre les dires des patients et les dires des experts